

Martes,22,Agosto,2017,21:01:12:21468
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows
Versión del VCDS: EST 14.10.2.0
Versión de Datos: 20150412
www.vag-com-espanol.com

VIN: WAUZZZ4L37D051630 Matrícula:

Tipo de Chasis 4L0)
Consultar las UCEs 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 15 16 17 19 28 34 36 3C 42 46 47
4F 52 55 56 57 61 62 6F 72 76 77

VIN: WAUZZZ4L37D051630 Kilometraje: 176430km

00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
01-Motor -- Estado: Avería 0010
02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Avería 0010
05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010
06-Asiento Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
07-Panel de Control -- Estado: Avería 0010
08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010
09-Central eléct. -- Estado: Avería 0010
0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Avería 0010
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
28-Aire acond. tras. -- Estado: Avería 0010
34-Nivel Suspensión -- Estado: Avería 0010
36-Asiento Conductor -- Estado: Avería 0010
3C-Cambio Carril -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Avería 0010
47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000
4F-Central eléct. 2 -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Avería 0010
55-Alcance Faros -- Estado: Avería 0010
56-Radio -- Estado: Avería 0010
57-Sintonizador TV -- Estado: Avería 0010
61-Batería -- Estado: Avería 0010
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000
6F-Confort 2 -- Estado: Correcto 0000
72-Puerta tras. der. -- Estado: Avería 0010
76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Avería 0010
77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000

Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\079-907-560-BAR.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
Componente: 4.2L V8/4V 0060
Versión: 71H21--- Nº de Serie:
Codificación: 01210210190F0560
Nº Taller: WSC 00109 935 41750
VCID: 295E640F80AAFE69191-807C

1 Avería detectada:

005161 - Activación de la bomba de vacío del freno, interrupción

P1429 - 004 -

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01100100

Prioridad de Avería: 0

Frecuencia de Avería: 99

Reseteos del Contador: 255

Kilometraje: 173849 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.07.11

Tiempo: 09:24:48

Cuadro Congelado:

RPM: 197 /min

Carga: 92.9 %

Velocidad: 0.0 km/h

Temperatura: 71.0°C

Temperatura: 29.0°C

Pres. Absoluta: 980.0 mbar

Voltaje: 10.668 V

Readiness: 0000 1000

Dirección 02: Transmis. autom. Etiquetas: EST\09D-927-750.clb

Nº. de Parte SW: 09D 927 750 FJ HW: 09D 927 750 FJ

Componente: AL 750 6A 0938

Versión: 00H52000 Nº de Serie:

Codificación: 0000567

Nº Taller: WSC 80093 222 69422

VCID: 7BF26E473AB6BCF93BD-802E

Ninguna avería detectada.

Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\4L0-910-517-V1.clb

Nº. de Parte SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A

Componente: ESP ALLRAD MK25E1 0130

Versión: 00H21001

Codificación: 0021553

Nº Taller: WSC 31414 790 00001

VCID: 2858610B9BA0C76106F-807D

1 Avería detectada:

01314 - Unidad de control del motor

013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00101101

Prioridad de Avería: 2

Frecuencia de Avería: 1

Reseteos del Contador: 187

Kilometraje: 173849 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.07.11

Tiempo: 08:18:55

Cuadro Congelado:

Cuenta: 0

Cuenta: 12289

Cuenta: 8193

Cuenta: 42752

Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas: EST\4F0-910-852.clb
Nº. de Parte SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Componente: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Versión: 31050601 Nº de Serie: 10601100542022
Codificación: 0000135
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 63C23627A206643913D-8036

Subsistema 1 - Nº. de Parte: 4F0 910 131 C
Componente: FBSAUDIC6 EZS H45 0080

Subsistema 2 - Nº. de Parte: 4F0 910 335
Componente: FBSAUDIC6 KSG H27 0080

Subsistema 3 - Nº. de Parte: 4F0 910 220 F
Componente: FBSAUDIC6 IDG H01 0060

4 Averías detectadas:

00190 - Sensor de toque de la manija exterior de la puerta del conductor (G415)

007 - Cortocircuito a masa

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01110111

Prioridad de Avería: 3

Frecuencia de Avería: 1

Reseteos del Contador: 107

Kilometraje: 170833 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.13

Tiempo: 06:01:03

00192 - Sensor de toque de la manija exterior de la puerta trasera izquierda (G417)

007 - Cortocircuito a masa - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00110111

Prioridad de Avería: 3

Frecuencia de Avería: 2

Reseteos del Contador: 194

Kilometraje: 170833 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.13

Tiempo: 06:01:03

00193 - Sensor de toque de la manija exterior de la puerta trasera derecha (G418)

007 - Cortocircuito a masa

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01110111

Prioridad de Avería: 3

Frecuencia de Avería: 1

Reseteos del Contador: 107

Kilometraje: 170833 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.13

Tiempo: 06:01:03

00955 - Llave 1

002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00110010

Prioridad de Avería: 3

Frecuencia de Avería: 22

Reseteos del Contador: 220

Kilometraje: 171469 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.16
Tiempo: 10:13:30

Dirección 06: Asiento Acompañ. Etiquetas: Ninguno/a/s
Nº. de Parte SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Componente: Sitzmemory BFS H01 0100
Versión: 00000000 Nº de Serie: 00000000896401
Codificación: 0070752
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 61CE3C2FB81A7629011-8034

Ninguna avería detectada.

Dirección 07: Panel de Control Etiquetas: EST\4L0-910-7xx-07-H.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 731 B HW: 4E0 035 729 A
Componente: Interfacebox H43 2860
Versión: 00000000 Nº de Serie: 38711067524876
Codificación: 0002012
Nº Taller: WSC 00481 935 84751
VCID: 275A623796BEC8190F5-8072

Subsistema 1 - Nº. de Parte: 4L0 910 609
Componente: E0380 BedienteilH01 0060

Subsistema 2 - Nº de Serie: 00000001604040

Subsistema 3 - Nº de Serie: 0110.06.100000000100011106ÿ

Subsistema 4 - Nº de Serie: 011106ÿ

1 Avería detectada:

02849 - Unidad de control del asistente de cambio de carril (J769)

004 - Sin señal/comunicación - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00100100

Prioridad de Avería: 5

Frecuencia de Avería: 15

Reseteos del Contador: 214

Kilometraje: 171477 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.17

Tiempo: 00:02:07

Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: Ninguno/a/s
Nº. de Parte SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
Componente: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Versión: 00---010 Nº de Serie: 00000000074338
Codificación: 0786440
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 61CE3C2FB81A7629011-8034

3 Averías detectadas:

01592 - Sensor de calidad de aire (G238)

014 - Defectuoso/a/s

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01101110

Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 127
Reseteos del Contador: 181
Kilometraje: 173833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.07.11
Tiempo: 04:58:16

Cuadro Congelado:
Temperatura: 31.0°C

01853 - Asiento delantero izquierdo calefactable (Z45)

011 - Interrupción

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01101011
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 151
Reseteos del Contador: 181
Kilometraje: 173833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.07.11
Tiempo: 04:58:16

Cuadro Congelado:
Temperatura: 28.0°C

02379 - Servomotor para el difusor lateral de ventilación izq. (V299)

003 - Avería mecánica - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00100011
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 65
Reseteos del Contador: 219
Kilometraje: 173841 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.07.11
Tiempo: 07:38:16

Cuadro Congelado:
Voltaje: 13.20 V
Temperatura: 29.0°C
(sin unidades): 210.0
(sin unidades): 51.0
Temperatura: 24.0°C

Dirección 09: Central eléct. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb
Nº. de Parte SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Componente: ILM Fahrer H17 0240
Versión: 00000000 Nº de Serie: 4F0907279
Codificación: 0102122
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 3068896BA3708FA1DEF-8065

Subsistema 1 - Nº. de Parte: 4L1 910 113 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer AU716 H12 0080
Codificación: 00064792
Nº Taller: WSC 31414

Subsistema 2 - Nº. de Parte: 4E0 910 557 A Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB
Componente: REGENLICHTSENSORH12 0090
Codificación: 00150059

Nº Taller: WSC 31414

2 Averías detectadas:

01496 - Lámpara de faro antiniebla izquierda (L22)

010 - interrupción/cortocircuito a positivo

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01101010

Prioridad de Avería: 2

Frecuencia de Avería: 1

Reseteos del Contador: 181

Kilometraje: 170832 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.13

Tiempo: 04:06:00

01500 - Lámpara de faro antiniebla derecha (L23)

010 - interrupción/cortocircuito a positivo

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01101010

Prioridad de Avería: 2

Frecuencia de Avería: 1

Reseteos del Contador: 181

Kilometraje: 170832 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.13

Tiempo: 04:06:00

Dirección OE: Mediaplayer 1 Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb

Nº. de Parte SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111

Componente: CD-Changer H41 0100

Versión: 00000000 Nº de Serie: AUZ5ZBF3047435

Nº Taller: WSC 00000 000 00000

VCID: 1E3447D3C9E409D17C3-804B

Ninguna avería detectada.

Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4L0-910-655.clb

Nº. de Parte SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655

Componente: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120

Versión: 05H38000 Nº de Serie: 0037GD06S6LE

Codificación: 0013104

Nº Taller: WSC 31414 790 00001

VCID: 2C509D1B8F58EB41E27-8079

Subsistema 1 - Nº de Serie: 6332QSME141B2D19H

Subsistema 2 - Nº de Serie: 6342QSME1407160D8

Subsistema 3 - Nº de Serie: 6352QSME156E4F07T

Subsistema 4 - Nº de Serie: 6362QSME127A20011

Subsistema 5 - Nº de Serie: 63734SME70031318O

Subsistema 6 - Nº de Serie: 63834SME15224973Z

3 Averías detectadas:

01739 - Sensor de colisión del airbag delantero, lado acompañante (G284)

014 - Defectuoso/a/s - Luz de Averías prendida

00588 - Detonador del airbag, lado conductor (N95)

002 - Límite inferior no alcanzado - Luz de Averías prendida
01587 - Detonador 2 del airbag, lado conductor (N250)
002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente - Luz de Averías prendida

Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb
Nº. de Parte SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Componente: Lenksäulenmodul H08 0230
Versión: 00H08000 Nº de Serie: 90026062640072
Codificación: 0012042
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 66C42F3351341111F43-8033

Subsistema 1 - Nº. de Parte: XXXXXXXXXXXX
Componente: Lenkradmodul H07 0090

Ninguna avería detectada.

Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\4L0-910-xxx-17.clb
Nº. de Parte SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 J
Componente: KOMBIINSTR. M73 H17 0120
Versión: 00600000 Nº de Serie: 5HK50WX96
Codificación: 2593103
Nº Taller: WSC 00046 000 00000
VCID: 23427627E286243953D-8076

Ninguna avería detectada.

Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\4L0-910-468.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A
Componente: J533_Gateway H06 0040
Versión: 00H06000 Nº de Serie: 0800D06830815A
Codificación: F5F39F7F341602
Nº Taller: WSC 00656 656 00656
VCID: 6CD05D1B4FD82B41A27-8039

Ninguna avería detectada.

Dirección 28: Aire acond. tras. Etiquetas: Ninguno/a/s
Nº. de Parte SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
Componente: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Versión: 00---007 Nº de Serie: 00000000074051
Codificación: 0000006
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 68D8210B5B200761C6F-803D

2 Averías detectadas:
02599 - Servomotor de la chapaleta de temperatura tras. izq. (V313)

003 - Avería mecánica
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01100011
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 254
Reseteos del Contador: 181
Kilometraje: 170833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 04:04:05

Cuadro Congelado:

Voltaje: 13.30 V
Temperatura: -100.0°C
(sin unidades): 223.0
(sin unidades): 135.0
Temperatura: -100.0°C

01320 - Unidad de control de climatronic (J255)

013 - Consulte la memoria de averías, por favor

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01101101
Prioridad de Avería: 2
Frecuencia de Avería: 3
Reseteos del Contador: 147
Kilometraje: 170833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 04:04:15

Cuadro Congelado:

ON

Dirección 34: Nivel Suspensión Etiquetas: EST\4L0-910-553.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553
Componente: LUFTFDR.-CDC H03 7550
Versión: --H03001 Nº de Serie: 15.1528-0095.2
Codificación: 0015510
Nº Taller: WSC 00108 935 00001
VCID: 295E640F80AAFE69191-807C

1 Avería detectada:

01577 - Apagado por sobrecalentamiento

001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00100001
Prioridad de Avería: 6
Frecuencia de Avería: 190
Reseteos del Contador: 220
Kilometraje: 170860 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 07:05:22

Cuadro Congelado:

Código Avería: 68

Dirección 36: Asiento Conductor Etiquetas: Ninguno/a/s
Nº. de Parte SW: 4F0 910 760 HW: 4L0 959 760
Componente: Sitzmemory FS H01 0100
Versión: 00000000 Nº de Serie: 00000000896401
Codificación: 0066666
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 61CE3C2FB81A7629011-8034

1 Avería detectada:

01446 - Sensor de asiento del conductor, ajuste de respaldo (G230)

005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01100101
Prioridad de Avería: 4

Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 181
Kilometraje: 170832 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 04:03:52

Dirección 3C: Cambio Carril Etiquetas: EST\4L0-910-566.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 566 A HW: 4L0 907 566 A
Componente: J0769_SWA_MasterH06 0060
Versión: 00H06000 N° de Serie: 6PZ 009 014-00
Codificación: 0000101
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 2C509D1B8F58EB41E27-8079

Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L0 910 568 A
Componente: J0770_SWA_Slave_H05 0060

Subsistema 2 - N° de Serie: 6PZ 009 014-20

Subsistema 3 - N° de Serie: 3F22.09.0600H0500000010272ÿ

Subsistema 4 - N° de Serie: 010272ÿ

Ninguna avería detectada.

Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\4L0-910-793-42.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Componente: TSG FA H12 0130
Versión: 00-00000
Codificación: 0017035
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 2F6A8A17BE4E9059C75-807A

Ninguna avería detectada.

Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\4L0-910-289.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 289 C HW: 4L0 907 289
Componente: Komfortgeraet H05 0020
Versión: 0020 --- N° de Serie: 01019736760000
Codificación: 4458629
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 3068896BA3708FA1DEF-8065

1 Avería detectada:

01699 - Motor de cierre centralizado, tapa/puerta del maletero (V53)

009 - Interrupción/cortocircuito a masa - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00101001
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 35
Reseteos del Contador: 220
Kilometraje: 170540 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.12
Tiempo: 02:57:50

Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: Falla de Redir!
Nº. de Parte SW: 4L0 910 223 B HW: 4L0 035 223
Componente: DSP-AU716 H20 0100
Versión: 13S00001 Nº de Serie: 02009060350838
Codificación: 0000006
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 23427627E286243953D-8076

Ninguna avería detectada.

Dirección 4F: Central electr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb
Nº. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Componente: ILM Beifahrer H10 0080
Versión: Nº de Serie: 00000000177442
Codificación: 0011001
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 5EB407D3896449D13C3-800B

Ninguna avería detectada.

Dirección 52: Puerta Acompañ.
No se puede acceder

Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb
Nº. de Parte: 8P0 907 357 F
Componente: Dynamische LWR H02 0010
Versión: 00000001 Nº de Serie:
Codificación: 0000008
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 3D76A05F642272C9459-8068

1 Avería detectada:

00446 - Restricción de funcionamiento debida a subvoltaje
002 - Límite inferior no alcanzado - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100010
Prioridad de Avería: 2
Frecuencia de Avería: 35
Reseteos del Contador: 180
Kilometraje: 173256 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.07.02
Tiempo: 08:21:35

Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\4E0-910-541.clb
Nº. de Parte SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 P
Componente: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Versión: 00000000 Nº de Serie: 388IZ067556132
Codificación: 0000001
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E549713B9449951CC3-807B

1 Avería detectada:

00856 - Antena de radio
011 - Interrupción
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01101011
Prioridad de Avería: 5

Frecuencia de Avería: 100
Reseteos del Contador: 107
Kilometraje: 67355 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2011.04.13
Tiempo: 15:12:37

Dirección 57: Sintonizador TV Etiquetas: EST\4E0-910-148.clb
Nº. de Parte SW: 4E0 910 148 A HW: 4E0 919 148
Componente: R0078 TVhybridTuner 0280
Versión: R0H05000 Nº de Serie: 76300700607101
Codificación: 0000323
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 214E7C2FF89A3629411-8074

1 Avería detectada:

00863 - Antena 1 de TV (R55)
010 - interrupción/cortocircuito a positivo
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01101010
Prioridad de Avería: 5
Frecuencia de Avería: 5
Reseteos del Contador: 141
Kilometraje: 170833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 04:03:52

Dirección 61: Batería Etiquetas: EST\4F0-910-181.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
Componente: J0644 BEM H12 0530
Versión: ----- Nº de Serie: 00000000047563
Nº Taller: WSC 00432 935 53614
VCID: 64C0353BA7086301EA7-8031

Subsistema 1 - Nº. de Parte: 4F0 915 105 D
Componente: von VAO 39080330NU
Codificación: 344630393135313035442056413033393038303333304E55
Nº Taller: WSC 00432 935 53614

1 Avería detectada:

02256 - Corriente de reposo
001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100001
Prioridad de Avería: 7
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 192
Kilometraje: 174614 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.07.15
Tiempo: 13:22:01

Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\4L0-910-795.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Componente: TSG HL H21 0050
Codificación: 0016386

Nº Taller: WSC 31414 822 00129
VCID: 316E8C6FA87A86A9D11-8064

Ninguna avería detectada.

Dirección 6F: Confort 2 Etiquetas: EST\4L0-910-290.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A
Componente: ILM HINTEN 2 H05 0060
Versión: AAH05061 Nº de Serie: 002010318-----
Codificación: 0003591
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 26446F3391B4D111343-8073

Subsistema 1 - Nº. de Parte: 4L0 910 591
Componente: J_245_EE15_SKB09H10 0180

Subsistema 2 - Nº. de Parte: 4L0 910 591
Componente: J_394_EE15_SKB09H10 0180

Subsistema 3 - Nº. de Parte: 4L0 910 591
Componente: J_392_EE15_SKB09H10 0180

Ninguna avería detectada.

Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\4L0-910-795.clb
Nº. de Parte SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Componente: TSG HR H21 0050
Codificación: 0016386
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 316E8C6FA87A86A9D11-8064

1 Avería detectada:

02126 - Botón del cierre centralizado, manija exterior de la puerta

008 - Señal inadmisibile

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01101000

Prioridad de Avería: 3

Frecuencia de Avería: 1

Reseteos del Contador: 107

Kilometraje: 170833 km

Indicación de Tiempo: 0

Fecha: 2006.06.13

Tiempo: 04:04:05

Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\4Fx-910-283.clb
Nº. de Parte SW: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
Componente: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Versión: 00H12000 Nº de Serie: 06330626300580
Codificación: 0201046
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 2858610B9BA0C76106F-807D

2 Averías detectadas:

01547 - Sensor de la ayuda de aparcamiento, trasero centro-der. (G205)

004 - Sin señal/comunicación - Intermitente

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 00100100

Prioridad de Avería: 3

Frecuencia de Avería: 19

Reseteos del Contador: 184
Kilometraje: 170833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 05:17:49

01629 - Sensor de la ayuda de aparcamiento, delantero izq. (G255)

004 - Sin señal/comunicación

Cuadro Congelado:

Estado de Avería: 01100100
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 113
Reseteos del Contador: 181
Kilometraje: 170833 km
Indicación de Tiempo: 0
Fecha: 2006.06.13
Tiempo: 04:06:24

Dirección 77: Teléfono Etiquetas: EST\4F1-910-336.clb
Nº. de Parte SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Componente: BTA H09 1120
Versión: 00H09000 Nº de Serie: 00000007506992
Codificación: 1070091
Nº Taller: WSC 31414 790 00001
VCID: 2546683FECB2DA093D9-8070

Ninguna avería detectada.

Fin------(Tiempo transcurrido: 03:01)-----