

Evitar repliegue cortinilla cubreequipaje del maletero en Avant

Buscando en Elsawin en el apartado "Manual de servicio y Técnica" más concretamente "Información técnica de producto" información sobre mi B6 me encontré con la solución "genuina" a la cortinilla cubreequipajes de los modelos Avant.

Copio la información:

Información técnica de producto Artículo nº: 2014499/2

Cubierta del espacio de carga se descuelga durante la marcha - A4 Avant Fecha de publicación: 09-may-2008

Exposición del cliente / comprobación del taller

La cubierta del espacio de carga se descuelga al pasar por encima de pistas irregulares dando un golpe muy sonoro hacia delante.

Antecedentes técnicos

Los pasadores para colgar la cubierta se tuercen en el caracol de los revestimientos laterales.

Medida

Montar soportes adicionales (ilustración 1) en los lados izquierdo y derecho del revestimiento lateral para el maletero.

El kit que contiene ambos soportes (izquierdo y derecho) se suministran con dos tornillos - recambio nº. 8E9 898 661 4PK





En una visita a los recambios pedí el Kit de reparación:



Precio (con IVA y 10% de [descuento](#)): 9 €

He leído varias ñapas para arreglar este problema, reconocido por la marca, macarrón termoretráctil, cinta aislante, gomas, etc... Pero creo que vale la pena comprar este kit.

Los tornillos nuevos son más cortos, no lo entiendo pero da igual



Mis tornillos eran Torx T-20





¡De momento funciona!