

## **Crujidos al Girar la Dirección en Parado.**

Síntomas: Crujidos al girar la dirección con el coche parado.

- Niveles de líquido de dirección asistida - OK
- Cremallera de la dirección - OK
- No hay fugas, manchas - OK
- La dirección no es "resistida" - OK

El causante de los ruidos son los **silentblocks** que **tienen los travesaños/barras de la estabilizadora.**

Estos son los originales sustituidos:






En vuestra tienda de recambios los tendrán de diferentes fabricantes (MEYLE -BMW, lemforden, TRW-VAG, etc)

En mi caso compré TRW (izquierdo y derecho)

REF: TRW JTS422

REF: TRW JTS421

**TRW**  
**JTS422**



AUDI	A4 (8EC, B7)	11/04-06/08
AUDI	A4 (8E2, B6)	09/99-12/04
AUDI	A4 Avant (8ED, B7)	11/04-06/08
SEAT	EXEO ST (3R5)	05/09-
AUDI	A4 Convertible (8...	04/02-03/09
AUDI	A4 Avant (8E5, B6)	09/00-12/04



828400 / 209

The TRW trademark is owned by  
TRW Intellectual Property Corp.



49/14 TW

GWU



3 322937 392643

SO801587

Lucas

**TRW**  
**JTS421**



AUDI	A4 (8EC, B7)	11/04-06/08
AUDI	A4 (8E2, B6)	11/00-12/04
AUDI	A4 Avant (8ED, B7)	11/04-06/08
SEAT	EXEO ST (3R5)	05/09-
AUDI	A4 Convertible (8...	04/02-03/09
AUDI	A4 Avant (8E5, B6)	04/01-12/04

1082861 / 419

The TRW trademark is owned by  
TRW Intellectual Property Corp.

07/16 Made in EU GWU



3 322937 392612

SO120562 Lucas

NOTA: Vienen con los tornillos y tuercas necesarios, de los cuales sólo tendréis que usar el largo de arriba con su tuerca.

NOTA2: Con un poco de grasa el ruido se elimina pero vuelve a aparecer y por lo que cuestan los "estabilizadores" estáis tardando en cambiarlos 😊